Kalibrasyon Ağırlıkları

LT-G9070 - LT-G9078 / LT-G9100 | Tekli ağırlıklar ve kütle seti

M1 tekli ağırlıklar • F1/F2 paslanmaz kütle seti



1-20 kg

M1 TEKLİ NOMİNAL KÜTLELER

1 g-1 kg

F1/F2 SET İÇERİĞİ ARALIĞI

Laboratuvar terazileri • Endüstriyel basküller • Periyodik ara kontroller

LT-G9070 - LT-G9078 / LT-G9100

Fotoğraf ve Referans Kütle Bileşenleri

Referans ağırlık, nominal işaret ve koruyucu kutu

Tekli M1 ağırlıklar ve F1/F2 kütle seti, tartım cihazlarının kontrolünde referans yük sağlar. Fotoğraftaki kutulu ağırlık örneği, referans kütlenin korunmasını ve kullanım biçimini gösterir.

REFERANS AĞIRLIK

Bilinen kütle değeri, terazi göstergesini karşılaştırmak için kullanılır.

NOMİNAL İŞARET

Kütle işaretini ve ağırlığın kimliğini kayıt bilgileriyle eşleştir.



KORUYUCU İÇ YÜZEY


Kutudaki yumuşak iç yüzey ağırlığın yüzeyini korumaya yardımcı olur.

SAKLAMA KUTUSU

Ağırlığı kullanım sonrasında temiz ve korunaklı biçimde sakla.



Referans ağırlık ve nominal değer işareti




Koruyucu kutu kapağı ve iç kaplama

Referans Kütle ile Terazi Kontrolü

Uygun kütleyi seç • Sıfırla • Tart • Referans değerle karşılaştır

REFERANS AĞIRLIK + TERAZİ GÖSTERGESİ



REFERANS AĞIRLIĞI MERKEZE YERLEŞTİR

SIFIR • KARARLI OKUMA • TEKRAR KONTROLÜ

I: GÖSTERGE • m: REFERANS KÜTLE DEĞERİ

Sapma = I - m

TEMSİLİ TARTIM ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Referansı Seç

Terazinin kapasitesine ve kontrol ihtiyacına uygun kütle değerini ve sınıfını seç.

Sıfırla ve Tart

Teraziyi sıfırla. Ağırlığı kefeye dikkatlice yerleştir; kararlı göstergeyi oku.

Karşılaştır ve Kaydet

Göstergeyi referans değerle karşılaştır. Sapmayı ve tekrar okumalarını kaydet.

Kontrol, terazi göstergesi ile referans kütle değeri arasındaki farkı ortaya koyar. Sertifika varsa belirtilen kalibre edilmiş değeri kullan. Kabul sınırlarını laboratuvar prosedürüne göre değerlendir; farklı yük noktalarında kontrolü tekrarla.

M1 Tekli Ağırlıklar ve F1/F2 Seti

M1 modeller; 1, 2, 5, 10 ve 20 kg nominal değerlerde sunulur. LT-G9070 - LT-G9078 modellerinin malzemesi pik dökümdür.

LT-G9100 paslanmaz çelik F1/F2 setidir. 1 g ile 1 kg arasındaki kütleler farklı yük kombinasyonları kurmayı sağlar. Sınıfı, terazinin kontrol ihtiyacına uygun seç.

Temiz Kullanım ve İzlenebilirlik

Uygun eldiven veya tutma aparatıyla yüzeye yağ ve kir aktarımını azalt. Ağırlıkları darbe ve çizilmeden koru; kullanımdan sonra kutusuna yerleştir.

İzlenebilir kalibrasyon sertifikası gerektiğinde ayrıca sipariş edilir. Ağırlığın kimliğini, sertifika bilgilerini, kontrol tarihini ve ölçüm sonuçlarını birlikte kaydet.

Model Seçenekleri ve Set İçeriği

M1 nominal değerler • F1/F2 set kombinasyonları • Sertifika seçeneği

Ürün Kodu	Sınıf	Malzeme	Nominal Değer
LT-G9070	M1	Pik döküm	1 kg
LT-G9072	M1	Pik döküm	2 kg
LT-G9074	M1	Pik döküm	5 kg
LT-G9076	M1	Pik döküm	10 kg
LT-G9078	M1	Pik döküm	20 kg
LT-G9100	F1/F2	Paslanmaz çelik	Kombine set

Set / Tedarik Bilgisi	Değer / Açıklama
LT-G9100 Küçük Kütleler	1 g • 2 × 2 g • 5 g • 10 g • 2 × 20 g
LT-G9100 Büyük Kütleler	50 g • 100 g • 2 × 200 g • 500 g • 1 kg
Set Kütle Adedi	13 adet
Kalibrasyon Sertifikası	İzlenebilir sertifika ayrıca sipariş edilir
Koruyucu Kutu	Kutu seçeneği mevcuttur

Kütle Sınıfını ve Sertifika İhtiyacını Birlikte Belirle

Nominal kütle, sınıf ve terazi kapasitesi seçimde birlikte değerlendirilir. Kontrol prosedürüne uygun referans değeri kullan; gereken sertifikayı siparişte belirt.

Referans Kütleden Kaydedilmiş Kontrol Sonucuna

01
Seç
Kütle değerini ve uygun sınıfı seç.

02
Sıfırla
Boş kefede sıfır değerini kontrol et.

03
Tart
Ağırlığı yerleştir ve kararlı değeri oku.

04
Karşılaştır
Referansla farkı hesapla ve kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/kalibrasyon-agirliklari/